

Việc gia công cơ p pha hiện nay chủ yếu sử dụng máy móc nên cần chú ý an toàn trong sử dụng. Tuy nhiên, một số công cụ thủ công cũng được sử dụng khi gia công cơ p pha cũng cần đảm bảo an toàn.

Các nguy cơ gây TNLĐ trong gia công cơ p pha: Công nhân có thể bị chấn thương do sử dụng các máy gia công (cưa đĩa, bào,...) hoặc các dụng cụ thủ công (cưa, đục,...) và các nguy cơ tai nạn điện khi sử dụng máy, thiết bị. Để đảm bảo an toàn khi chế tạo khuôn, phân xưởng chế tạo khuôn gia công thường không nên đặt cạnh những phân xưởng hàn, rèn và những kho nhiên liệu dễ cháy.

